ブラシ本体



◆バーシャット 上部用ブラシ ホルダーセット DXF

ご注文番号	型　番	長さ	材　質
237 - 001 - 01	BSTJ - SET	1m	PBT φ0.2 黒



◆バーシャット サイド部用ブラシ ホルダーセット DXF

ご注文番号	型　番	長さ	材　質
237 - 002 - 01	BSTS - SET	1m	PBT φ0.2 黒

※シャッターの外部側にサイド部用ブラシを取り付けるスペース（シャッター芯から100mm必要です）がない場合、
下記「露出レール・中柱取付用アングル」が必要です。



※掲載内容が一部変更になりました。
詳しくは10ページをご覧ください。

◆バーシャットII 下部用ホルダーセット DXF

ご注文番号	型　番	長さ
237-004-00	BST2-KHS 1M	1m
237-005-00	BST2-KHS 1.5M	1.5m 長尺

◆バーシャットII 下部用ブラシ・パッキンセット DXF

ご注文番号	型　番	長さ	材　質
237-006-00	BST2-KBPS 3M	3m	PP φ0.15 黒/ゴム
237-007-00	BST2-KBPS 5M	5m	PP φ0.15 黒/ゴム

ご注意　必要な長さ分のホルダーセットとブラシ・パッキンセットを組み合わせてください。
（例）下部用ブラシを3m分ご注文の場合
下部用ホルダーセット1.5m×2セット＋下部用ブラシ・パッキンセット3m×1セット

露出レール・中柱取付用アングル



◆露出レール・中柱取付用アングル

ご注文番号	型　番	長さ	材質
236 - 001 - 00	BST - ANGLE	1m	アルミ

交換用ブラシ

◆交換用ブラシ 上部／下部用

ご注文番号	型　番	長さ	材質
234-001-01	BSTJ-1000	1m	PBT φ0.2 黒

◆交換用ブラシ サイド部用

ご注文番号	型　番	長さ	材質
234-002-01	BSTS-1000	1m	PBT φ0.2 黒

※バーシャットII 座板用ブラシの交換は、上記バーシャットII 下部用ブラシ・パッキンセットをお買い求め願います。

ブラシの交換時期について

- ブラシは消耗品のため、定期的な交換が必要になります。
- ブラシの毛が開いた状態では、防虫効果が損なわれます。



シャッターとブラシとの間に隙間が生じましたら、早めに交換してください。

ご使用上の注意

ブラシをご使用される際は、次のことを特に注意して下さい。
◇シートシャッターおよび座板幅が80mm以上のシャッターにはお取付できません。
◇ブラシは消耗やスラットへの咬み込みにより抜ける場合がございます。
施行後は取扱説明書をご参照の上、定期的にブラシの状態を確認してください。

別途取り付け工事費が必要となります。
施工および、お見積りはシャッターメーカー様にてお願い致します。

DXF 図面データあり ●製品のDXF形式図面データをご用意しています。お問い合わせ下さい。
長尺 長尺運賃 ●本マーク付の商品でご購入金額が￥10,000未満（税抜）の場合、長尺運賃（￥1,000）がかかります。予めご了承ください。

隙間を防いで侵入ストップ!『シャッターの隙間』ブラシが解決

シャッター隙間対策用ブラシ バーシャット® 導入事例

株式会社アイネット様／古河スカイ株式会社様

導入事例 1

導入製品：バーシャット

株式会社アイネット様

〒989-6223 宮城県大崎市古川字本鹿島100
TEL.0229-24-5640　FAX.0229-24-5629
[URL]http://www.ainet-kashi.co.jp/

株式会社アイネット 東北工場 工場長 小黒謙一氏（写真左）

バーテックのブラシに替えて、衛生管理と異物混入対策の両面で安心感が増しました。

このシャッターブラシ導入の経緯については、アイネットホールディングスの関連会社の工場からのアドバイスがあったと聞いています。バーテックのシャッターブラシ採用する以前はシャッターまわりの異物混入については特に対策がとられていたようではなかったようです。
現在は年に2－3度しか開ける機会のないシャッターにはブラシを取り付けていないのですが、やはり異物混入対策を徹底するために早急にすべてのシャッターにバーテックのシャッターブラシを採用することにしていま

導入事例 2

導入製品：バーシャット

古河スカイ株式会社様

〒913-8588　福井県坂井市三国町黒目21-1番地
TEL.0776-82-5840　FAX.0776-81-6022
[URL]http://www.furukawa-sky.co.jp

古河スカイ株式会社・福井工場　生産技術部 北川一治氏（写真左）
製板事業部 慈道文治氏（写真右）

工場にある9つのシャッターのブラシをすべてバーテック製のバーシャットに一新しました。

今回、工場にある9つのシャッターのブラシをすべてバーテックのバーシャットに一新しましたが、ブラシ以外の選択肢は考えませんでした。
2005年にシャッターブラシを採用した際、すべてのシャッターにバーテックのブラシを取り付けたわけではありませんでした。それ以前から取引のあった他社製のブラシを取り付けたシャッターもあったのです。
今年、ブラシに劣化がみられるようになったため、すべてを一新することになりました。この約６年の間に、おのずとバーテックのブラシと他社製のものを比較することになりました。
他社の製品と、バーテックのバーシャットを比較検討した結果、製品の質、コスト、防虫会社とシャッター会社からの推薦、そしてアフターフォローといった理由により、9台あるすべてのシャッターにバーシャットを採用することを決定しました。

別冊「導入事例集」をご用意しています

弊社までお気軽にご送付をお申し付けください

その他 施工例

▲シャッター取付例

▲開口の状態

▲中柱付シャッターへの取付